

# Cara uji kuat bengkuk sepatu



# CARA UJI KUAT BENGKUK SEPATU

#### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi dan cara uji kuat bengkuk sepatu.

#### 2. DEFINISI

Kuat bengkuk sepatu adalah kekuatan sepatu untuk dibengkuk ke atas berulang-ulang dengan jumlah bengkukan dan sudut bengkuk tertentu secara terus-menerus.

### 3. CARA UJI

## 3.1. Prinsip

Contoh uji dipasang pada mesin uji bengkuk sepatu, kemudian dibengkuk ke atas berulang-ulang dengan jumlah bengkukan minimal 500.000 kali, dengan sudut bengkuk  $(10-45)^{0}$  disesuaikan dengan jenis contoh uji.

#### 3.2. Peralatan

Menggunakan mesin uji kuat bengkuk sepatu dengan jumlah bengkukan minimal 1 kali per sekon, dengan sudut bengkuk yang dapat diatur antara  $(10-45)^{\circ}$ .

#### 3.3. Prosedur

# 3.3.1. Persiapan Mesin

- Tutup atas dan samping dibuka
- Putar as motor sehingga skala sudut pada piringan (flaking angle) mendatar, kemudian piringan dikunci
- Kunci pengukur sudut dibuka, kemudian sudut bengkukan diatur sesuai dengan yang dikehendaki dan dikunci kembali
- Kunci piringan dibuka
- Jarum penunjuk di luar dipasang pada angka 0
- Tutup atas dan tutup samping ditutup kembali
- Dicoba melihat sudut bengkuknya dengan memutar as motor.

# 3.3.2. Pelaksanaan

- Tutup atas dibuka
- Kaki dari klem contoh uji dipasang pada garis bal tatakan/sol dalam dari contoh uji
- Garis bengkuk diatur supaya sesuai di atas as dari kerangka bengkuk
- Klem contoh uji dibuat mendatar dengan mengatur ulir
- Sesudah mendatar dan tepat garis-garisnya klem penguat kedudukan klem contoh uji dipasang
- Penyangga hak/tumit contoh uji dipasang sesuai dengan kedudukan hak/tumit contoh uji
- Per pemegang contoh uji dipasang, kemudian ditutup
- Motor dihidupkan.

# 3.4. Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 3.4.1. Identifikasi lengkap dari contoh uji.
- 3.4.2. Hasil pengamatan tentang:
  - Bagian atas sepatu
  - Bagian bawah sepatu
  - Konstruksi dan struktur sepatu.
- 3.4.3. Setiap penyimpangan dan hal-hal lain yang dianggap perlu selama pengujian.

# Catatan:


- 1) Sudut bengkuk
  - (1) Untuk sepatu wanita:

Model selop,
Model sandal,
Model tertutup,
Model tertutup,
Model yang memakai tali,
sudut bengkuk = 10°
sudut bengkuk = 20°
sudut bengkuk = 25-30°

(2) Untuk sepatu pria:

- Model yang memakai tali, sudut bengkuk =  $30^{\circ}$ - Model pantofel, sudut bengkuk =  $45^{\circ}$ .

2) Peralatan harus dalam keadaan baik.



Gambar Perlakuan Sepatu dengan Mesin Uji Kuat Bengkuk Sepatu

# Keterangan:

A = Titik pangkal garis bal dari contoh uji.

Sudut bengkuk sesuai yang dikehendaki.